

累計距離の寸法値がさかさま

- ・ 投稿者： k t
- ・ カテゴリ： 要望的な改善点
- ・ 優先度： 重要
- ・ 状態： 保留
- ・ 日時： 2010年05月31日 11時22分44秒

内容

図の左側に累計距離の寸法をおさえていくと寸法値がさかさまになります。

コメント

- ・ 寸法値がさかさまというのは値がおかしいという意味なのでしょうか、思っているのと反対側に寸法が出来てしまうという意味なのでしょうか？
- ・ 後者だとすると、寸法作成側はマウスに追従しますので、作りたい側にマウスを持って行って測定点を指示してください。 - Pao (2010年06月04日 13時48分41秒)
- ・ 説明不足ですいません累計距離の寸法値が下向きになってしまうのですが、操作ミスならすいません - k t (2010年06月07日 13時02分55秒)