

寸法 表示単位（オプションパネル含む）について

- ・投稿者： いっし
- ・カテゴリ： 要望的な改善点
- ・優先度： 重要
- ・状態： 提案
- ・日時： 2010年09月08日 12時45分46秒

内容

寸法の面積「計算書作成」「求積表作成」で、表示単位を「m」に変換しても「mm」単位表示で小数点以下も表示され変換されていない。V0.90 まででは変換できていたと思うのですが、忙しい最中とは思いますが以前のように変換できるようにお願いします。又、オプションパネルで表示単位を変換しても他の作業を行うと記憶されていなくて再度設定しなければなりません。以前のバージョンでは、同じ画面上で作業しているときは記憶されていたと思うのですが。よろしくをお願いします。

コメント